

Restenladene Surfaces nur mit Ladekabel

Komplett entladene Surfaces können nur mit Ladekabel geladen werden. Surface Dock gibt Blinkmuster, wenn das der Fall ist.

Normales Ladegerät ran, hochfahren, dann kann auch wieder über Dock geladen werden.

Wahrscheinlich irgendeine Spezialtreibersache (wird Zeit das Microsoft auch hier endlich USB PD verwendet)

ungetestete Quick Wins

- Falls PD-Ladegerät vorhanden, das Ding ran an den Type C. [Sonst den nie verfügbaren Adapter](#) auf USB C.

Version #5

Erstellt: 2022-05-23 06:30:28 UTC von Konstantin

Zuletzt aktualisiert: 2022-05-23 19:20:22 UTC von Konstantin